





改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

かじ取り装置において、ステアリングシャフトの継ぎ手部の組み付け位置が不適切なため、継ぎ手が正しい位置に固定されていないものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該継ぎ手部が外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。



不適切な組み付け状態



正規組み付け状態

改善の内容

全車両点検し、当該継ぎ手の組み付け位置が不適切なものは、正規の位置に組み付けなおす。

識別；ギヤボックスの側面に黄色ペイントを塗布する。