


改善箇所説明図



改善前	改善後
130 mm エアスポイラ	178 mm 改善の内容 全車両、当該エアスポイラを対策品と交換する。

基準不適合発生箇所

架装メーカーで設定しているエアスポイラにおいて、形状が不適切なため、エアスポイラの構造基準を満足していない。

識別：形状の違いにより、容易に識別できるため、特別な識別の追加は行わない。

注： は、交換部品を示す。