


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

かじ取装置において、右側のナックルとフロントストラットを締結するボルトとナットの締付け力が不足しているものがあるため、当該ボルトとナットが緩み脱落し、直進性が低下することがあり、最悪の場合、ハンドル操作困難となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルト及びナットを規定トルクで締付ける。ナットが脱落しているものは新品のボルトとナットに交換する。

識別：IDプレートの右下に赤色シールを貼付する。

注：□ は締付け又は、交換部品を示す。