


改善箇所説明図



改善措置の内容：

全車両、当該ベベルピニオンシャフトを良品と交換し、新品のボルト、ワッシャーを使用して組み付ける。

識別：アクスル銘板付近の黄色ペンキで識別する。