



改善箇所説明図



不具合発生箇所

騒音防止装置において、本来の仕様と異なる消音器を組み付けたものがあるため、最悪の場合、騒音値が基準値を超えるおそれがある。

改善の内容：全車両、消音器を点検し、本来の仕様と異なる消音器が組み付けられているものは、消音器を正規品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：消音器に刻印してある型式で識別が可能である。

XVS400	5 KP 8
XVS400C	5 KP