


改善箇所説明図



制動装置において、ブレーキホースの強度が不足しているため、ホースかしめ部より油漏れが発生し、最悪の場合、ブレーキ油量・油圧警告灯が点灯するとともに制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、ブレーキホースを良品と交換する。