


改善箇所説明図



改善の内容：全車両、新品のボルトにネジロック剤を塗布し、新品のワッシャ、金属製のカバーと共に当該ボルトをオイルホースに取り付ける。

注： は追加部品および交換部品を示す。

識別：金属製カバーの有無で識別が可能である。