


改善箇所説明図



改善措置の内容：

全車両、バルブ及び油圧ホースを対策品と交換する。

識別：変速機銘板付近の黄色ペンキで識別する。