


改善箇所説明図



エンジンのデリバリパイプに取付けている燃料圧力センサの締付けが不十分なため、そのまま使用を続けるとエンジンの振動等により締付けがゆるむものがある。そのため、燃料圧力センサ取付部から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該センサを規定のトルクで締付ける。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内ネームプレートの右側に黄色ペイントを塗布する。