


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ロアアームボールジョイントを点検し、摩耗量の大きいものは対策品と交換する。
また、点検で異常のないものについては、当該かしめ部にシール剤を塗布する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：運転席ドアの、アッパーヒンジにあるドアヒンジ上側の取付ボルト頭部に、白色または黄色ペイントを塗布する。