


改善箇所説明図



改善の内容：全車両、車枠の当該溶接部を点検し、溶接が不適切なものは、良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車体左側シートボルト取付ステー付近に白または黒のペイントを塗布する。