


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを書き換える。
又は速度抑制装置に付随するクラッチスイッチの回路を切断する。

識別； ネームプレートの車両後方下側のビス頭部に黄色ペイントを塗布する。