


改 善 箇 所 説 明 図



改善の内容

全車両、リアアクスルシャフトを確認し、加工寸法不良の可能性があるものはリアアクスルシャフト一式を良品と交換し、ロックナットは新品に交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアのアップパーヒンジ下側取付けボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。