



改善箇所説明図



ースと燃料パイプを接続する作業の確
が不備なため、燃料配管継手部の嵌合
分なものがある。そのため、燃料が滲
悪の場合、当該継手部が外れて燃料が
エンストし、再始動できなくなるおそ
る。




燃料パイプ

燃料ホース

(ヒューエルハイプレッシャーホース)

基準不適合発生箇所
(燃料配管継手部)



改善の内容

全車両、燃料配管継手部の嵌合状態を点検し、確実に接続する。

識別：燃料ホースのパイプ側継手部に白色または黄色ペイントを塗布する。