


改 善 箇 所 説 明 図



燃料配管製造時のメッキ工程が不適切なため、配管表面のメッキ厚が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用続けると、当該燃料配管が腐食し、最悪の場合、穴があき燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該燃料配管を良品に交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：運転席ドアのアップーヒンジボデー側にある上側取付ボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。