


① 改善箇所説明図



基準不適合箇所

二輪四輪操舵切替装置を上下2ヶ所で支持しているキングピンの溶接が不適切なため、ピンとフランジの溶接部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、フランジからピンが脱落しハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、キングピンを対策品と交換する。