


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

3列席仕様の車両において、第2列席の中央席用シートベルトバックルに異品を組付けたものがあるため、当該席の座席ベルトを装着することができないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該シートベルトバックルを点検し、異品の場合は、正規品と交換する。

識別：シートベルトバックルの刻印により容易に識別できるため、特別な識別はしない。

注：   は、交換部品を示す。