


改善箇所説明図



車枠の組付け作業が不適切なため、クロスメンバーの剛性を向上させるステアが未装着のものがあ。そのため、そのままの状態で使用を続けると、クロスメンバーに亀裂が生じるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアを点検し、ステアが未装着であるものはクロスメンバーを良品と交換する。

注：□は交換部品を示す。

識別：エンジンルーム内の銘板右側取付け部に、白色または黄色のペイントを塗布する。