


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、後部扉用アクティブパワーロック装置用ケーブルを点検し、未対策品が装着されているものは対策品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：右側後部扉のアップパーヒンジ上側取付けボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。