


改善箇所説明図



動力伝達装置のアクスルシャフトにおいて、強度が不足しているため、長期間の使用により亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、アクスルシャフトが折損して走行不能にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両、対策品のアクスルシャフトに交換する。なお、対策品が準備できるまでに時間を要するため、暫定の措置として、走行距離の多い車両から順次点検し、亀裂のあるものは新品に交換する。

注：□内は交換部品を示す。

識別：後車軸後面に白色ペイントを塗布する。