


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料タンクにおいて、燃料ポンプ取付け部のパッキンの組付けが不適切なため、当該取付け部のシール性が不足しているものがある。そのため、燃料タンクを満タンにした場合、当該取付け部より燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、パッキンを適切に組付けた燃料タンク一式と交換する。

識別

燃料タンクを車体に取り付けているボルトに白ペイントを塗布する。