


改善箇所説明図



走行用モータの駆動用バッテリーにおいて、当該バッテリーの電圧等の状態を管理する装置の構造が不適切なため、導電性の異物が当該装置内に侵入し、基板に付着することがある。そのため、基板の電気回路の一部が短絡して発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容： 全車両、当該駆動用バッテリーを対策品と交換する。