




エンジン製造工程でオイルの注入作業が不適切なため、ミッションオイルが注入されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ミッション内部の軸受ベアリングが高温となり、当該ベアリングが破損し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ミッションオイルの有無を点検し、オイルが注入されていないものは、エンジン式を新品と交換する。

注: は交換部品を示す。