



改善箇所説明図



改善の内容：全車両、後部座席の取り付け部品を対策品と交換する。

改善の内容


- ・ 3DM (ヤマハXV250ビレーゴ)
- ・ 4TR (ヤマハXVS400ドラッグスタークラシック)
- ・ BC-VH01J (XVS400CDラッグスタークラシック) の場合



識別：後部座席取り付け部の部品の形状で識別が可能である。

注： は追加・変更部品を示す。


- ・ 4TR (ヤマハXVS400ドラッグスター)
- ・ BC-VH01J (XVS400CDラッグスター) の場合



識別：後部座席取り付け部の部品の形状で識別が可能である。

注： は追加・変更部品を示す。


- ・ VP10J (XVS1100ト ラッグ スター)
- ・ BC-VP13J (XVS1100ト ラッグ スター) の場合



識別：後部座席取り付け部の部品の形状で識別が可能である。

注： は追加・変更部品を示す。

- ・ BC-VP13J (XVS1100AT ラッグ スター-クラシック) の場合



識別：後部座席取り付け部の部品の形状で識別が可能である。

注： は追加・変更部品を示す。