



改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

非常点滅表示灯の電気回路が不適切なため、前面の非常点滅表示灯が適切に点滅しない。

改善前



改善後



改善内容

全車両、非常点滅表示灯のスイッチを対策品と交換し、電気配線を追加する。

注： は交換部品及び追加部品を示す。

識別：非常点滅表示灯のスイッチのリード線に黒色のテープを貼付する。