


改善箇所説明図



ブレーキ液漏れ警報装置に電気配線が未装着なものが
あるため、ブレーキ液が減少した場合に警告灯又は
警報ブザーが作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該警告灯およびブザーの作動を点検し、作動しない場合には、電気配線を追加装着する。

注：□は、追加部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカ付近に「HD-27」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。