


改善箇所説明図



点検・交換作業完了後は、エンジンルーム内の車台番号打刻位置右側に白色ペイントを塗布する。

改善内容

全車両、継手の組付け位置を点検し、不適切なものは当該継手を新品と交換し、正規位置に組付ける。

注： は、交換部品を示す。