


改善箇所説明図



エアバッグコントロールユニット



エアバッグコントロールユニットに、誤って乗用車用のGセンサー（感度の高いもの）が組み込まれたものがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、エアバッグが走行時の強い路面振動により誤って作動するおそれがある。

改善の内容

全車両、正規のGセンサーを組み込まれたエアバッグコントロールユニットと交換する。

注：□ は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、所定の位置に「MT-18」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラー스트ライカ付近

バス：左後部点検リッド内上隅部近辺の確認し易い位置