



改善箇所説明図



改善の内容：全車両、ベルトテンショナを対策品と交換すると共に補機駆動用ベルトを新品と交換する。



識別：エンジン上部騒音カバー左側に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。