

改善箇所説明図



調整式ラジアスロッド

固定ボルト

基準不適合発生箇所

板ばね式緩衝装置の調整式ラジアスロッド(車軸左側)において、固定ボルトの締付が不足しているため、当該ロッドのねじ部が緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ねじ部が摩耗し、最悪の場合、当該ロッドが外れ、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、調整式ラジアスロッドを新品と交換する。

注: ☐ は、交換部品を示す。