


改善箇所説明図



リヤホイールハブアッシ

基準不適合発生箇所

四輪駆動車のリヤホイールハブにおいて、材料の硬度に不適切なものがあったため、製造時に亀裂が生じたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行してリヤホイールハブが折損し、最悪の場合、後輪が脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤホイールハブアッシを良品と交換する。

識別：ID プレートの下部に黄色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。