



改善箇所説明図



（ ハンドルバーに取り付けられた前照灯取付ブラケットの強度が不足しているため、走行時の振動により、当該ブラケットが折損し、前照灯が脱落するおそれがある。）



識別：緑色のシールをハンドルバーに貼り付ける。