




改善箇所説明図



改善前



改善後



改善の内容

全車両、ドライブシャフトの回転力から減速ギヤ用シャフトの左側ベアリングの摩耗を点検し、
 摩耗が認められるものは自動変速機を対策品に交換する。
 摩耗が認められないものは潤滑装置を追加する。

注：□ は追加部品を示す。

識別：I D プレートの下部に桃色のシールを貼付けする。