


改善箇所説明図



ホイールにおいて、ディスク部の加工が不適切なため、強度が不足しているものがあり、作業中の高負荷の繰り返しにより当該ディスク部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ディスク部が破損してタイヤが外れ、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、ホイールを良品と交換する。

識別：ホイールの空気バルブ保護板の下側に白ペイントを塗布する。

ホイールの空気バルブ保護板の下側に白ペイントを塗布する。

