


〔改善箇所説明図〕



リアアクスルにおいて、キングピンボス部上側補強板とアクスルの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。

そのため、溶接がはがれ、最悪の場合、キングピンが外れ、操舵不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、キングピンボス部上側溶接部を補修する。

改善実施車は識別のため、上板に白ペンキでマーキングする。

