


改善箇所説明図



ディーラーオプション部品として設定したフロントフォグランプを装着した車両において、メーター仕様の設定が不適切なため、当該ランプの点灯操作状態を運転者に表示する装置が備えられていない。

改善の内容

全車両、メーターを正規品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム左側のサスペンション取付部上面のボデーパネルに黄色ペイントを塗布する。