


改善箇所説明図



第2列目右側の座席において、誤った仕様の座席ベルトが取り付けられたため、ベルトをバックルに装着することができないものがある。また、福祉車両については、座席ベルトを装着しても、衝突等の衝撃により座席ベルトが外れて乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、2列目席右側の座席ベルトを点検し、該当するものは正規品の座席ベルトと交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：右フロントドア下ヒンジ上側取付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。