


改善箇所説明図



燃料タンクの成形行程が不適切なため、燃料ポンプ取付け部の形状が悪いものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプを固定するナットの締付力が低下し、燃料満タン時に燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクの製造ロットを確認し、該当するものは、燃料タンクー式を良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：エンジンルーム内の車両銘板右側取付けクリップに白または黄色のペイントを塗布する。