


改善箇所説明図



スチールホイールにタイヤを組み付ける装置の調整が不適切だったため、ホイールにタイヤを組み付ける際、タイヤのホイールとの接触面を損傷させたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中にタイヤから空気が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、全てのタイヤ及びホイールを良品と交換する。

識別

ホイールの中央部付近に白ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。