


改 善 箇 所 説 明 図



（自動式の前照灯照射方向調節装置付きのすれ違い用前照灯において、光軸調整が実施されていないものがあるため、照射方向が基準から外れたものがある。そのため、前照灯に係る保安基準に適合しないおそれがある。）

改善の内容

全車両、すれ違い用前照灯の光軸点検を行い、基準を外れるものについて基準値内に調整する。

注：図中の 内は調整部品を示す。

識別：助手席ドア側ドアチェッカー取付けボルト（下側）に、白または黄色のペイントを塗布する。