


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

後輪タイヤとフェンダーの隙間が不足しているため、悪路、段差等を走行するとタイヤがフェンダーに接触するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フェンダー部を対策品に交換またはフェンダー取付位置を変更する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「MT43」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。