


改善箇所説明図



タンクセミトレーラにおいて、後軸の緩衝装置を取り付けている「鋼製補助フレーム」の強度が不足しているため、走行時の繰返し荷重によりフレームに亀裂が発生する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、フレームが折損し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、鋼製補助フレームに補強材を取り付ける。
なお、フレームを点検し亀裂が発生している場合は補修する。