



改善箇所説明図



〔大型バスにおいて、右側後写鏡横の車体に取り付けられた導風板の形状が不適切なため、全幅が2.5メートルを超える。〕



改善措置の内容： 全車両、当該導風板を取り外す。

識別： 容易に識別できるため、特段の識別は行なわない。

注： は取り外し部品を示す。