


改善箇所説明図(型式HV3000)



注)   は交換部品を示す。

燃料タンクの強度が不足しているため、車体の振動により、右側面部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、亀裂部から燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、燃料タンクを対策品と交換する。

識別： 燃料タンクの後面の右下に白ペイントを2点塗布し識別する。