


改善箇所説明図



改善前



板金製フェンダ 改善後

保冷車、冷凍車などに架装された車両において、後輪タイヤが直上の車体より外側方向に突出しているおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、後輪タイヤが直上の車体より外側方向に突出しているものは、後輪付近の車体に板金製フェンダを追加装着する。

注：図中の 内は追加部品を示す。

識別：なし（目視にて、容易に追加部品の確認が可能であり特別な識別はしない）