



改善箇所説明図



スピードメータの照明用反射板に誤った部品を組み付けたため、文字板の照度が低下する。そのため、夜間走行時において、速度の判読が困難となるおそれがある。



改善内容

全車両、スピードメータを正規品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：スピードメータ裏面に白ペイントをつける。