

改善箇所説明図



不具合発生箇所

突入防止装置のステー取付けボルトに誤品を取付けたため、当該ステーの取付強度が不足している。
そのため、最悪の場合、他の自動車が追突した場合に突入防止装置が正しく機能しないおそれがある。

改善の内容

全車両、正規のボルトに交換する。

注： は、交換部品を示す。