


改善箇所説明図



燃料タンクにおいて、取付け部の強度が不足しているため、当該部位に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、燃料タンクを対策品と交換する。

識別: 燃料タンク取付け部の外観形状で識別する。

