


改善箇所説明図



不具合発生箇所

助手席において、座席の奥行の寸法が不足しているため、保安基準に適合していない。

改善の内容

全車両、助手席及びブラケットを対策品に交換する。

注 : ☐ は、交換部品を示す。