


改善箇所説明図



注) 印は交換部品を示す。

不具合内容

後部反射器において、装着タイヤの種類により反射部の上縁の高さが保安基準不適合になるおそれがある。

改善の内容

全車両、後部反射器の取付けブラケットを交換し、適合する位置に移設する。

識別

外観で識別できるため、特別な識別表示は行わない。